压力控制器系列 MISA

MS-P系列压力控制器


简介:

- ●MS-P系列压力控制器用于制冷设备或自动化系统空气调节设备的高、低压限位控制。
- ●标准型号适用于氟利昂、空气、液体等非腐蚀性介质:另外 备有可用于氨冷媒的特殊规格。(允许流体温度-20℃~100℃)
- ●提供国际标准安装支架,可安装于任何部位;
- ●SPDT开关保证可靠的触点转换功能;
- ●标准型号产品的压力波纹管为磷铜波纹管,压力接口为黄铜制造。 而用于氨冷媒型号的波纹管和压力接口均为不锈钢制造。

电气参数

额定电流A	额定电压V	125V A.C.	250V A.C.
非诱	导电流	20A	10A
泽口山安	满载电流	15A	8A
诱导电流	瞬时电流	72	2A

联接形式



标准

按要求订制


注意:螺纹连接时要使用两把扳手,以免损坏控制器部件;安装可直接用控制器背部的4个M4螺丝直接安装在设备上;亦可用多用途安装板,方便安装。安装时请使用附件袋内的螺丝。

型号	压力 (bar)		压差 (bar)		出厂设定 (bar)		气密试验	
至与	最小	最大	最小	最大	断电	通电	压力 (bar)	
MS-P00	-1.0	0	0.2	0.5	-0.7	-0.5		
MS-P01	-0.5	1	0.2	0.7	0.2(0.5)	0.5(0.2)		
MS-P02	-0.5	2	0.2	0.7	0.5(1)	1(0.5)		
MS-P03	-0.5	3	0.35	1.5	1(2)	2(1)	16. 5	
MS-P06	-0.5	6	0.6	4	2(3)	3(2)		
MS-P06M	-0.5	6	固定值(≤1)		2	手动复位		
MS-P10	1	10	1	4	5(6)	6(5)		
MS-P16	5	16	2	5	8(10)	10(8)		
MS-P20	5	20	2	5	14(16)	16(14)		
MS-P30A	5	30	3	10	15(20)	20(15)	33	
MS-P30B	8	30	固定值 (3~5)		20	15~17	33	
MS-P30M	8	30	固定值(3~5)		20	手动复位		
MS-P45	5	45	5	15	25(30)	30(25)		

- 备注: 1、刻度牌右边RANGE指的是压力上升时的上切换值(通电或断电取决于接线方式);
 - 2、刻度牌左边DIFF指的是压力回差(压差);
 - 3、上切换值-压差=下切换值(压力下降时的切换值)。

▲ 注意事项: 除接线外,请勿触碰旋转其他内部螺丝,否则产品失效!

触点形式(↑是指压力上升时,①公共端触点的切换方向: M是指手动复位。)



压力控制器系列 MISA

MS-P系列压力控制器


简介:

- ●MS-P系列压力控制器用于制冷设备或自动化系统空气 调节设备的高、低压限位控制。
- ●标准型号适用于氟利昂、空气、液体等非腐蚀性介质:另外 备有可用于氨冷媒的特殊规格。(允许流体温度-20℃~100℃)
- ●提供国际标准安装支架,可安装于任何部位;
- ●SPDT开关保证可靠的触点转换功能;
- ◆标准型号产品的压力波纹管为磷铜波纹管,压力接口为黄铜制造。 而用于氨冷媒型号的波纹管和压力接口均为不锈钢制造。

电气参数

额定电流A	额定电压V	125V A.C.	250V A.C.
非诱	导电流	20A	10A
15 D.J. 95	满载电流	15A	8A
诱导电流	瞬时电流	72	2A

联接形式



标准

按要求订制


注意:螺纹连接时要使用两把扳手,以免损坏控制器部件;安装可直接用控制器背部的4个M4螺丝直接安装在设备上;亦可用多用途安装板,方便安装。安装时请使用附件袋内的螺丝。


型号		压力 (bar)		压差(bar)		出厂设定 (bar)		气密试验
		最小	最大	最小	最大	断电	通电	压力 (bar)
MS-P830	低压侧	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5
	高压侧	8	30	固定值	(3~5)	20	15~17	33
MO B0001114	低压侧	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5
MS-P830HM	高压侧	8	30	固定值	(3~5)	20	手动复位	33
MS-P830HLM	低压侧	-0.5	6	固定值(≤1)		2	手动复位	16.5
	高压侧	8	30	固定值(3~5)		20	手动复位	33


备注: DPC系列压力控制器专用于制冷系统, 防止压缩机吸气压力过低或排气压力过高。


▲ 注意事项: 除接线外,请勿触碰旋转其他内部螺丝,否则产品失效!


触点形式(L 是指低压侧压力上升时,①公共端触点的切换方向; ↑ H 是指高压侧压力上升时,③公共端触点的切换方向; ↓ M 是指手动复位)














单位:毫米