


使用说明书

PK 系列开关量压力变送器



PK 系列开关量压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的 4.... 20mA 模拟信号,同时通过运算处理的信号来控制两路 PNP 开关输出,对控制系统压力进行测控。开关量可在零点和满度之间任意设定,并具有迟滞、窗口切换功能。并具有节点指示灯和屏幕压力显示功能。广泛用于石油、化工、机械、液压等对流体介质的压力测量显示和控制等相关行业。

1 文档信息



1.1 文档功能

文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。

1.2 信息图标

1.2.1 安全图标

图标	说明
	危险!
▲危险	危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。
	警告!
▲警告	危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	小心!
▲ 小心	危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
	注意!
注意	操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.2.2 电气图标

图标	说明	图标	说明
(4)	保护性接地连接	<u> </u>	接地连接
	进行后续电气连接前,必须确保	_	操作员默认此接地端已经通过接地
	此接线端已经安全可靠地接地。		系统可靠接地。

1.2.3 工具图标

图标	说明
Ø	开口扳手

2 技术指标



● 测量范围: -0.1~60MPa

● 精度: 0.2级

介质温度: -20~70℃(高温需要定制)

● 输出信号: 4~20mA, 2路PNP开关

● 电压:标准24VDC

● 负载能力: 0-500Ω

● 不灵敏区: ≤±1.0[%]FS

● 防护等级: IP65/68

3 指定用途

3.1 应用和介质

PK压力变送器用于气体、蒸汽和液体的绝压、表压的测量和控制。测量仪表过程接液部件的材质能够耐受介质腐蚀。

3.2 错误使用

由于不恰当使用或用于非指定用途而导致的仪表损坏,制造商不承担任何责任。

3.3 其他风险

在使用过程中, 外壳温度可能会接近过程温度。

存在接触表面烧伤的危险!

● 进行高温流体测量时,确保已采取防护措施,避免发生接触性烧伤。

3.4 工作场所安全

进行仪表操作时:

- 遵守联邦/国家法规要求,使用所需人员防护设备。
- 进行仪表接线前,请切断电源。

3.5 操作安全



存在人员受伤的风险!

- 仅在正确技术条件和失效安全条件下操作设备。
- 操作员有责任确保在无干扰条件下操作设备。

3.6 改装设备

禁止进行未经授权的设备改动,可能导致不可预见的危险。

3.7 危险区域

在危险区中使用设备时,应采取措施避免人员或设备受到伤害(例如:防爆保护、压力设备安全):

● 参考铭牌,检查并确认所订购的设备是否允许在危险区中使用。

3.8 产品安全

测量仪表基于工程实践经验设计,符合最先进、最严格的安全要求。通过出厂测试,可以安全使用。

4 储存和运输

4.1 储存条件

使用原包装。

在清洁、干燥条件下储存测量设备,并采取防冲击损坏保护措施(EN 837-2)。

储存温度范围

- 40•••+85 °C

4.2 将产品运输至测量点

▲ 警告

错误运输!

可能会损坏外壳和隔膜,存在人员受伤的风险!

● 使用原包装或通过过程连接将测量设备运输至测量点。

5 安装



5.1 安装条件

- 安装或操作仪表时,或进行仪表接线时,水汽不能渗入至外壳中。
- 带金属M12 插头:完成电气连接前请勿拆除M12 插头上的保护盖(仅适用于 IP69 防护等级和Ex防爆型仪表)。
- 请勿使用坚硬和/或尖锐物品清洁或接触过程隔离膜片。。
- 安装前请勿拆除过程隔离膜片上的保护盖。
- 始终牢固拧紧电缆入口。
- 电缆和连接头朝下安装,防止水汽渗入(例如:雨水或冷凝水)。
- 采取外壳抗冲击防护措施。

注意

在清洗过程中(例如:使用冷水清洗),已加热的仪表会被冷却,短时间内形成的真空使得水汽通过压力补偿口渗入至传感器内。

5.2 安装位置的影响

允许任意安装方向。但是安装方向可能会引起零点漂移,即空罐或非满罐中的测量值显示不为0。建议垂直安装。安装完成后进行清零设置。

5.3 安装位置

5.3.1 压力测量

气体压力测量

带截止阀的仪表应安装在取压点的上方,冷凝物能够回流至过程中。

蒸汽压力测量

使用冷凝圈进行蒸汽压力测量。冷凝圈使得介质温度降低至接近环境温度。安装带截止阀的仪表时,保证仪表与取压点处于相同高度。

优点:

仪表上的热效应很小/可以忽略不计。



注意变送器的最高允许环境温度!

液体压力测量

安装带截止阀的仪表时,保证仪表与取压点处于相同高度。

5.3.2 液位测量

- 始终将仪表安装在最低测量点之下。
- 请勿在下列位置上安装仪表:
- 加料区中
- 罐体排放口
- 泵抽吸区
- 被搅拌产生的压力冲击影响到的地方。

5.4 安装后检查

仪表是否完好无损(外观检查)?
仪表是否符合测量点的技术规范要求? 例如: • 过程温度 • 过程压力 • 环境温度范围 • 测量范围
测量点标识和标签是否正确(外观检查)?
是否采取充足防护措施避免仪表被日晒雨淋?
是否牢固拧紧所有安装螺丝?

- 6 电气连接
- 6.1 连接测量单元
- 6.1.1 接线端子分配





不受控制的过程启动存在人员受伤的风险!

- 进行仪表接线前,请切断电源。
- 确保过程不会意外启动。

▲ 警告

可能带电!

存在爆炸风险!

- 确保接线时不带电。
- 进行仪表接线前,请切断电源。

▲ 警告

错误连接会破坏电气安全!

- IEC/EN61010 标准要求必须安装专用设备断路保护器。
- 仪表使用时必须安装500mA细丝保险丝(慢熔型)。
- 在危险区中使用测量仪表时,必须遵守相关国家标准和法规、《安全指南》 或《安装/控制图示》进行安装。
- 防爆参数单独成册,按需索取。防爆手册是防爆危险区中使用的所有认证仪表的标准文档。
- 内置极性反接保护回路。

按照以下步骤进行仪表接线操作:


- 1. 检查供电电压是否与铭牌参数一致。
- 2. 参照下图进行仪表接线。


接通电源。


采用电缆连接的仪表:禁止堵塞大气补偿管!防止水/冷凝物进入至参考大气补偿管内。

接线方式














6.1.2 供电电压

▲ 警告

可能带电!

存在爆炸风险!

- 在危险区中使用时,必须按照相关国家标准和法规,以及《安全指南》安装 测量仪表。
- 防爆参数单独成册,按需索取。防爆手册(Ex)是所有防爆危险区中使用的认证型仪表的标准文档。

仪表型号	供电电压
PK系列	1030V DC

6.2 连接条件

6.2.1 电缆规格

M12插头: < 1.5 mm2 (16 AWG)和Ø3.5···6.5 mm (0.14···0.26 in)

6.3 连接参数

6.3.1 负载(适用于4...20 mA 型仪表)

不得超过最大负载RL(包括线缆阻抗),以确保两线制仪表的端子电压足够高,



具体取决于电源供电电压UB。

6.3.2 负载阻抗(适用于0...10 V 型仪表)

负载阻抗必须≥ 5 [kΩ]。

7 操作说明

7.1开关功能

● 如果 OUTx 高于或低于设定的开关限值(SPx, rPx),则会改变其开关状态。 可选择以下开关功能:

迟滞功能/常开: [OUx] = [Hno] (→ 图 1).


迟滞功能/常闭: [OUx] = [Hnc] (→ 图 1).


● 如果 OUTx 超过设定的开关限值范围(FHx, FLx),则会改变其开关状态。 可选择以下开关功能:

窗口功能/常开: [OUx] = [Fno] (→ 图 2).

窗口功能/常闭: [OUx] = [Fnc] (→ 图 2).

可通过 FHx 与 FLx 的差值设定窗口的宽度。 FHx = 上限值, FLx = 下限值。






P = 系统压力; HY = 迟滞 FE = 窗口

7.2 操作和显示单元






1	开关状态 OUT1 指示灯:输出 1 给电时亮起
2	开关状态 0UT2 指示灯: 输出 2 给电时亮起
3	菜单按钮:按下选择参数并确认参数值
4	向下按钮:更改参数值(按一下向下翻页/递增,按住不动持续向下滚动)
5	向上按钮:更改参数值(按一下向上翻页/递增,按住不动持续向上滚动)
6	4 位数码管:显示当前系统压力以及参数



7. 3菜单

7.3.1 主菜单结构



注: ①菜单项的显示由 OUx 的参数确定



7.3.2 菜单说明

7. 3. 2. 1 ①级菜单说明

SPx/rPx	带迟滞设定的 OUTx 开启时系统压力的上限/下限。 如果已在扩展功能 "EF" 菜 单中针对 OUTx 设定参数 [Hno] 或 [Hnc],则显示 SPx/rPx。
FHx/FLx	带窗口设定的 OUTx 开启时系统压力的上限值/下限值。 如果已在扩展功能 "EF" 菜单中针对 OUTx 设定参数 [Fno] 或 [Fnc],则显示 FHx/FLx。
EF	扩展功能/打开 ② 级菜单

7. 3. 2. 2 ②级菜单说明

rES	恢复出厂设定。	
ou1	OUT1 的输出功能:	
	压力值的开关信号: 迟滞功能 [H] 或窗口功能 [F], 常开 [. no] 或常闭 [.nc]。	
ou2	OUT2 的输出功能: 压力值的开关信号: 迟滞功能 [H] 或窗口功能 [F], 常开 [. no] 或常闭 [.nc]。	
dS1/dS2	OUT1/OUT2 的开启延迟。	
dr1/dr2	OUT1/OUT2 的关闭延迟。	
uni	系统压力的标准测量单位: [bAr] / [mbar] / [MPA] / [kPA] / [PSI] 。	

Lo	系统压力历史最小值。
Hi	系统压力历史最大值。
DAP	测量信号的阻尼


7.3.3 菜单设定

7.3.3.1 常规参数设定

每种参数设定均需执行3个步骤:


1 选择参数

- ▶ 按下[●]进入菜单。
- 按下/按住[▲]或[▼]直至显示所需参数



2 设定参数值


- 按下[●]编辑选定的参数,对应参位会闪烁
- 按下/按住[▲]或[▼]更改参数值



- ▶ 按住 [▲] 数值持续增加,按住 [▼] 数值持续递减。
- ▶ 小数点闪烁时通过[▲]或[▼]选择小数点位置。
- ▶ 更改 dSx/drx 延时参数时,小数点位置固定无需更改。

3 确认参数值

- 按下[●]直至全部数参数值闪烁
- ▶ 再次按下[●]将会存储设定的参数值并返回上级菜单






完成参数设定后,同时按下[▲]和[▼]返回上级菜单或者等待 30S 自动返回主界面

7.3.3.2 从1级菜单转至2级菜单

- ▶ 按下[●]进入菜单。
- ▶ 按下/按住[▲]或[▼] 直至 显示 EF



按下[●]。

显示 2 级菜单的首个参数 rES



7.3.3.3 返回上级菜单/退出参数设定


- ▶ 同时按下[▲]和[▼]返回上级菜单
- 若正在设定参数,则退出参数,不应用设定
- ➤ 若当前为①级菜单则返回主 界面,显示系统当前压力值



7.3.3.4 锁定/解锁参数设定

锁定

- ▶ 确保设备显示在主界面。
- ▶ 同时按住[▲]和[▼]10s 不 放,直至显示[Loc]。






若设备处于锁定状态,尝试更改参数时,会显示[Loc]


解锁

- ▶ 确保设备显示在主界面。
- ▶ 同时按住[▲]和[▼]10s 不 放,直至显示[uLoc]。



7.3.3.5 显示压力单位

- ▶ 确保设备显示在主界面。
- 按下[▲],显示系统当前压力单位。
- > 2S 后重新跳转到主界面。



7.3.3.6 配置压力单位

>	选择[uni],设定系统的压力单位:	
	[bAr],	
	[mbAr],	UUI
	[kPA],	
	[MPA],	
	[PSI].	

7.3.3.7 设定输出功能

▶ 选择 [0U1],并设定开关功能:	
- [Hno] = 迟滞功能/常开,	ou l
- [Hnc] = 迟滞功能/常闭,	00 1
- [Fno] = 窗口功能/常开,	
- [Fnc] = 窗口功能/常闭,	
▶ 选择 [0U2],并设定开关功能:	au2
- [Hno] = 迟滞功能/常开,	000
- [Hnc] = 迟滞功能/常闭,	



- [Fno] = 窗口功能/常开,	
- [Fnc] = 窗口功能/常闭,	

7.3.3.8 设定迟滞功能的开关限值

>	[ou1] / [ou2] 必须设定为 [Hno] 或 [Hnc]。	SP 1
	选择 [SP1]/[SP2],并设定开启输出功	SP2
	能需达到的值。	
	选择 [rP1]/[rP2],并设定输出功能复位需达到的值。	rP I
>	rPx 应始终小于 SPx。 装置仅可使用低	rP2
	于 SPx 的值。	

7.3.3.9 设定窗口功能的开关限值


▶ [ou1] / [ou2] 必须设定 [Fnc]。▶ 选择 [FH1] / [FH2],并该	FHZ
▶ 选择 [FL1]/[FL2], 并设定 位需达到的值。▶ FLx 应始终小于 FHx。 装于 FHx 的值。	FLI

7.3.3.10 设定开关输出的延迟时间

▶ [dS1]/[dS2] = 0UT1/0UT2 的 开 关 延 迟。	d5 I
➤ [dr1]/[dr2] = OUT1/OUT2 的复位延	dr <u>l</u>
」 迟。 ▶ 选择 [dS1]、[dS2]、[dr1] 或 [dr2],	d52 dr2
并设定介于 0 至 50 秒之间的值(设为 0 时,不会启用延迟时间)。	ar c



D:



P = 系统压力; SP = 设定点; rP = 复位点;

HY = 迟滞; FE = 窗口; FH = 上限值; FL = 下限值。

B :

7. 3. 3. 11 设定开关信号的阻尼

▶ 选择 [dAP] 并设定以秒为单位的阻尼	dAP
常数	O
▶ 设定范围 0.00064.00 。	

7. 3. 3. 12 设定用户量程

▶ 选择[Ao]。▶ 输入密码 1111。	Ro
▶ 选择 [AoL]/[Aou]。▶ 设定用户量程下限/上限。	HoL/Hou



7.3.3.13 清零

- 确保设备显示在主界面。
- ▶ 同时按住[●]和[▼]不放,直至显示[-CL-]。

-CL-

7.3.3.14 恢复出厂设置

- ▶ 选择「rES]。
- ▶ 按下 [●] 显示 [----]。
- ▶ 按住 [●] 不放直至 [----]停止闪烁。
- ▶ 松开 [●]等待返回[rES],此时所有参数恢复出厂设置。

rE5

8 注意事项

- 1. 凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书,请认真查对其中技术参数以免出错。
- 2. 拧紧螺纹时应慢速拧紧,注意密封,不能把转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六角上。
- 3. 接线应严格按照我公司使用说明要求进行。
- 4. 本产品禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力甩打、用尖锐器具捅引压孔等有可能 损坏产品外表及内部线路的一切行为。
- 5. 通电后即可工作,但预热30分钟后输出稳定。
- 6. 使用中若发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查或向我公司技术部门联系。
- 7. 运输、储存时应恢复包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
- 产品本身质量问题(人为或者安装、选型不当而导致的产品损坏除外)12个月 之内免费维修.
- 9. 任何产品都有正常使用寿命,工程设计者在使用本产品时请同时设计备用方案,



以免产品出现故障引起用户不必要的损失。

其他问题可与本公司或者本公司各地代理商联系。

本公司保留最终解释权

麦莎(昆山) 电气有限公司

地址: 昆山市花桥经济开发区蓬青路177号5号厂房